

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه نوزدهم فروردین ماه نود و دو ساعت 12:12 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو لندکروز در جاده شهریار به طرف تهرانمیدان معادن گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و یکدستگاه خودرو لندکروز به علتی نامعلوم واژگون گردیده بود توسط نیروهای امدادی سازمان ضمن ایمن سازی کامل و برگرداندن خودرو به حالت اولیه و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری راننده خودرو از داخل خودرو خارج و با توجه به عمل کردن ایربگ (کیسه هوا) هیچ آسیبی به راننده خودرو وارد نگردید.

علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی تحت بررسی میباشد.



