

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه چهاردهم اردیبهشت ماه نود و سه ساعت 15:31 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهرداری شهریار ریزش دیوار در مجاورت ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، عباس آباد، کوچه شهید میر عبدالله زمزم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام گودبرداری و نزدن شمعک باعث ریزش دیوار ملک مجاور گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل، محل با نوار خطر محصور و توضیحات ایمنی به مالک ملک مذکور ارائه گردید.

