

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه شانزدهم اردیبهشت ماه نود و سه ساعت 10:58 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهرداری شهریار ریزش دیوار یکباب ساختمان در مجاورت ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، عباس آباد، کوچه شهید زمزم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام گودبرداری و و نداشتن پی مناسب برای ساختمان منجر به ریزش دیوار ملک مسکونی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل، محل با نوار خطر محصور و توصیه های ایمنی به مالکین ارائه گردید.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.



