

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه سی و یکم اردیبهشت ماه نود و سه ساعت 19:53 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو نیسان واقع در شهریار، خیابان عباسپور، بعد از جایگاه CNG گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و یکدستگاه خودرو نیسان یخچال دار به علتی نامعلوم واژگون گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری به حالت اولیه برگشت داده شد و خودرو مذکور تحویل مالک گردید.

لازم بذکر است خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته و علت واژگونی خودرو توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی تحت بررسی می باشد.



