

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه سوم تیر ماه نود و سه ساعت 15:10 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش دیوار در مجاورت ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، خیابان مخابرات گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله کارشناسان حوزه پیشگیری و عملیات را به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ریزش دیواره ساختمان ملک همجوار و محبوس شدن یکدستگاه بابکت گردیده بود که پس از خارج نمودن دستگاه فوق با جرثقیل و احتمال ریزش ساختمان مامورین نسبت به تخلیه افراد اقدام نموده و توصیه های لازم به مالک ملک مذکور جهت ایمن نمودن محل با هماهنگی مهندس ناظر صورت پذیرفت.



