

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه نوزدهم شهریور ماه نود و سه ساعت 09:51 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو سبک با یکدیگر واقع در جاده رباط کریم به طرف شهریار، نرسیده به میدان بسیج گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 201 امپریه را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سبک شامل پراید و ریو به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با یکدیگر برخورد نموده که منجر به بروز خسارت مالی به هر دو خودرو گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محیط و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری خودروها اقدامات لازم صورت پذیرفت.



