

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

صبح امروز دوشنبه پنجم آبانماه نود و سه ساعت 07:18 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار بر خورد یکدستگاه خودرو پراید با المک گاز واقع در شهریار، خیابان ولیعصر (عج)، کوچه شهید محمد شیخی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید به علت بی احتیاطی با المک گاز برخورد نموده که منجر به شکستگی المک و نشت گاز گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل و با همکاری امداد گاز مورد برطرف و رفع خطر گردید.

