

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

صبح امروز سه شنبه بیست و هفتم آبانماه نود و سه ساعت 07:19 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد بار تریلر با پل زیر گذر قائم شهریار گزارش گردید.

با دریافت خبر وقوع این حادثه ،ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار بلافاصله آتش نشانان 1 ستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید به علت ارتفاع زیاد بار این تریلر در هنگام عبور به زیر پل گیر کرده و متوقف گردیده بود که با تلاش آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل محل با استفاده از ابزار آلات کاتر و سنگ برش عمل رها سازی صورت پذیرفت و محل تحویل راهنمایی و رانندگی مستقر در محل حادثه گردید.



