

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

صبح امروز چهارشنبه پنجم آذرماه نود و سه ساعت 07:47 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو ون با پل هوایی واقع در شهریار، ابتدای ورودی شهرک صدف گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو ون بدلیل انحراف به چپ با پایه پل هوایی برخورد نموده که منجر به مصدوم و محبوس شدن دو نفر از سرنشین خودرو فوق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت یئزین و قطع سرباطری افراد مصدوم از داخل خودرو خارج و با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شدند.



