

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه اتوبوس که مخزن آن دچار نشت گازوئیل شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را ساعت 17:24 عصر روز پنج شنبه سیزدهم فروردین ماه نودو چهار به محل حادثه واقع در شهریار، جنب میدان معلم اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه اتوبوس از قسمت مخزن آن دچار نشت شده و گازوئیل بخشی از سطح خیابان را فرا گرفته بود و با توجه به لغزندگی سطح خیابان و احتمال وقوع حادثه برای خودروهای عبوری آتش نشانان در اولین مرحله از ادامه نشت گازوئیل و بروز آتش سوزی جلوگیری کردند و سپس با پاشیدن خاک بر روی سطح خیابان و ایمن سازی محل از وقوع حوادث احتمالی برای خودروهای گذری پیشگیری نمودند.



