

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:08 روز پنجشنبه پانزدهم مهرماه هزار و چهارصد و بیست و پنج آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در شهریار، ورودی امیریه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که فسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل توصیه های لازم ارائه گردید.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

