

## روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:45 روز شنبه هفدهم مهر ماه هزار و چهارصد و بیست و پنج آتش نشانی شهریار انتشار شدید گاز از محل خط لوله انتقال گاز شهری واقع در شهریار، میدان بسیج به طرف امیریه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و با توجه به اهمیت موضوع حمید رضا دمرچی لو رئیس سازمان آتش نشانی شهریار در محل حضور یافت.

در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید خط لوله انتقال گاز شهری به علت برخورد بیل مکانیکی دچار نشتی گاز شدید شده که با حضور آتش نشانان در محل ضمن ایمن سازی کامل و جلوگیری از خطرات بعدی محل با تلاش امداد گاز و ترمیم لوله مذکور رفع خطر گردید.



