

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:59 روز دوشنبه دهم آبانماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گودبرداری غیر اصولی واقع در شهریار، کردزار، بلوار شهید بهشتی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 2 امپریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق نمود.

بر اساس این گزارش رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ترک ملکهای همجوار گردیده بود که ضمن اخطار کتبی توصیه گردید سریعاً تا زمان ایجاد ایمنی نسبی ساکنین واحدها را تخلیه نمایند.

