

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه سوم اردیبهشت ماه نود و سه ساعت 19:56 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار، میدان امام خمینی(ره) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و یکدستگاه خودرو پراید به علت اتصالی در سیستم سیم کشی و نشت بنزین از ناحیه موتور طعمه حریق شده بود که حریق توسط راننده مهار و آتش نشانان جهت پوشش کامل اطفاء درمحل حاضر و توصیه های ایمنی به مالک خودرو ارائه گردید.

