

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه سیزدهم شهریور ماه نود و سه ساعت 13:10 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب ساختمان نیمه کاره واقع در شهریار، شهرک شاهد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب ساختمان نیمه کاره به علت نشت گاز از شیلنگ کپسول LPG طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.



