

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه بیست و یکم شهریور ماه نود و سه ساعت 07:55 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو روآ واقع در شهریار، بلوار شهید کلهر، روبروی رستوران کوثر گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو روآ به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

