

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه دوازدهم مهر ماه نود و سه ساعت 12:35 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پیکان واقع در شهریار، خیابان شهید بهشتی، کوچه استقلال گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پیکان به علت استفاده از بنزین جهت روشن نمودن خودرو در داخل هواکش طعمه حریق شده بود که منجر به مصدوم شدن راننده فوق از ناحیه دست و پا گردیده بود که ضمن اطفاء حریق اقدامات لازم صورت پذیرفت.

