

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه دوازدهم مهر ماه نودو سه ساعت 14:57 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، رضی آباد بالا، خیابان ولیعصر (عج) گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب منزل مسکونی از قسمت بالکن به علت پوسیدگی و پارگی شیلنگ آبگرمکن طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.



