

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز یکشنبه هفدهم آبان ماه نود و سه ساعت 16:58 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 در داخل یکباب مغازه جلوبندی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، بلوار مدرس جنب خیابان سوم شرقی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 405 در داخل یکباب مغازه جلوبندی به علت بی احتیاطی در هنگام تخلیه باک بنزین در مجاورت اجاق گاز طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.



