



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه سوم اردیبهشت ماه نود و یک ساعت 23:24 یک دستگاه خودرو پراید جنب جایگاه CNG به علت خرابی شیر مخزن دچار نشتی گاز گردیده بود که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار پس از ایمن سازی کامل رفع عیب گردید.