

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه نوزدهم مرداد ماه نودویک ساعت 01:19 بامداد زیرزمین یکباب منزل مسکونی به متراژ 90 متر مربع که محل نگهداری جهیزیه بود به علت نداشتن بست فلزی شیر اجاق گاز منجر به نشت گاز شهری و انفجار و آتش سوزی و تخریب قسمتی از دیوارها گردیده بود که توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار ضمن قطع برق و گاز شهری حریق بطور کامل اطفاء گردید.

لازم بذکر است این حادثه مصدومی نداشته است و به تمامی وسایل موجود خسارت وارد گردید.



