

## روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:00 روز چهارشنبه هجدهم فروردین ماه هزار و چهارصد و پنجاه و یکم آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو نیسان واقع در شهریار، بلوار شهید کلهر، جنب پمپ بنزین امام رضا (ع) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

