

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:16 روز پنجشنبه بیست و ششم فروردین ماه هزار و چهارصد و پنجاه و یک آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار، خیابان مخابرات، خیابان سیرت جنوبی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت آشپزخانه به علت نشت شیلنگ گاز سیلندر ال پی جی طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

