

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیست و دوم مهر ماه نودویک ساعت 08:43 یکدستگاه خودرو پراید به علت نشت بنزین از قسمت موتور طعمه حریق شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

لازم بذکر است دراین آتش سوزی به سیم کشی داخل موتور خسارت وارد گردید.

