

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیست و هشتم دی ماه نود و یک ساعت 19:05 نشت گاز CO در یک واحد در مجتمع مسکونی در فاز یک اندیشه، خیابان پنجم غربی منجر به فوت یک خانواده سه نفری گردید.

کارشناسان ایمنی سازمان که در محل حادثه حضور داشتند موارد ذیل را گزارش نمودند.

1. وجود دودکش بخاری در نما

2. وجود لوله آکاردئونی و تبدیل نامناسب در دودکش بخاری

3- نداشتن کلاهک H

4- استفاده از بخاری آبگرمکن در واحد کوچک وعدم رسیدن اکسیژن مطلوب

5- باز نبودن صد در صد دودکش سیمانی مربوط به آبگرمکن

