

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:38 روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه هزار و چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو نیسان واقع در شهریار، میدان نماز به طرف تهران گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو نیسان به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با موانع واژگون گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

