

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه بیستم اردیبهشت ماه نود و دو ساعت 21:49 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در جاده شهریار به طرف شهر قدس نرسیده به میدان معادن گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و یکدستگاه خودرو پژو 206 به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی پس از برخورد با پراید واژگون گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری و برگرداندن خودرو به حالت اولیه اقدامات لازم صورت پذیرفت.

لازم بذکر است این حادثه مصدومی نداشته است.



