

در مورخه هفتم آبانماه نود ساعت 16:10 یکدستگاه خودرو پژو به علت لغزندگی جاده و بی احتیاطی راننده از مسیر جاده منحرف شده که بادکل برق برخورد کرده و منجر به فوت راننده و خسارت کلی به خودرو گردید.