

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز چهارشنبه بیست و دوم بهمن ماه نود و سه ساعت 14:17 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو سنگین با یکدیگر واقع در شهریار، میدان بسیج گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سنگین به علت بی احتیاطی با یکدیگر برخورد نموده که منجر به محبوس شدن راننده یکی از خودروها گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری فرد محبوس از داخل خودرو خارج و محل تحویل راهنمایی و رانندگی مستقر در محل حادثه گردید.



