

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز چهارشنبه بیستم اسفند ماه نود و سه ساعت 19:52 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو سبک با یکدیگر واقع در جاده تهران به شهریار، بعد از ورودی شهر قدس نرسیده به میدان معادن گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سبک شامل پژو پرشیا و پیکان وانت به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با یکدیگر برخورد نموده که منجر به بروز خسارت مالی به هر دو خودرو گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محیط و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری خودروها محل تحویل راهنمایی و رانندگی مستقر در محل حادثه گردید.



