

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:15 صبح روز پنجشنبه سی ام مهر ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه بیل مکانیکی با تیر برق واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان درختی، خیابان کوثر دوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه بیل مکانیکی به علت بی احتیاطی به تیر برق کنار خیابان برخورد نموده و منجر به شکستگی و خمیده شدن تیر برق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل پس از هماهنگی با امداد برق مورد برطرف و رفع خطر گردید.

