

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پراید که دچار نشت بنزین شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را راس ساعت 14:48 روز پنج شنبه سی ام مهر ماه نود و چهار به محل حادثه واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان دهم غربی، بعد از تقاطع اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پراید که دچار نشت بنزین شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان در اولین مرحله از ادامه نشت بنزین و بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل به موقعیت ایستگاه خود مراجعه نمودند.

