

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:11 روز دوشنبه نهم آذر ماه نودو چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش دیوار ملک همجوار در محل گودبرداری شده واقع در شهریار، رضی آباد بالا، خیابان بسیج، روی مسجد، نبش کوچه البرز گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله کارشناسان حوزه پیشگیری را به همراه امداد گران ایستگاه 801 رضی آباد به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ریزش قسمتی از دیواره ملک همجوار گردیده بود که خوشبختانه مصدومی نداشته و ضمن توصیه های ایمنی به مالکین ملک مذکور محل با نوار خطر محصور گردید.



