

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پراید که دچار نشت CNG شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را راس ساعت 14:50 روز پنج شنبه بیستم خردادماه نود و پنج به محل حادثه واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان نهم غربی قبل از تقاطع اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پراید که دچار نشت CNG شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان در اولین مرحله اقدام به ایمن سازی محل نموده و از بروز انفجار، آتش سوزی جلوگیری کرده و توصیه های لازم را به مالک خودرو مذکور ارائه نمودند.

