

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:29 روز پنج شنبه سی و یکم تیرماه نود و پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن شخصی در بین تخته بنائی و بالابر واقع در شهریار، بعد از ورودی شهرک کاروان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید شخصی به علت بی احتیاطی و زدن کلید معکوس بالابر در بین تخته بنائی محبوس شده و منجر به آسیب دیدن وی از ناحیه کمر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل و فیکس فرد مصدوم با همکاری اورزانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.



