

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:25 بامداد روز دوشنبه یکم آبانماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو ال 90 با تیر برق واقع شهریار، کمربندی محمدآباد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو ال 90 به علت سرعت بالا و عدم کنترل خودرو توسط راننده به تیر برق کتار جاده برخورد نموده و منجر به مصدوم شدن دو نفر از سرنشین خودرو فوق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری اشخاص مصدوم به بیمارستان انتقال و محل تحویل پلیس راهورگردید.



