

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:45 بامداد روز چهارشنبه بیست و چهارم آبانماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو تیبیا واقع در جاده شهریار به طرف تهرانروبروی پمپ بنزین رضی آباد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 801 رضی آباد را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو تیبیا به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف،واژگون و منجر به مصدوم شدن سطحی یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری محل تحویل پلیس راهور گردید.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار