

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:52 روز دوشنبه بیستم آذر ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گاز گرفتگی دو نفر از شهروندان واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان دوازدهم شرقی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو نفر از شهروندان به علت نشت گاز منواکسید کربن (قرار گرفتن دودکش آبگرمکن در نما و استفاده از لوله آکاردئونی) دچار گاز گرفتگی شدند که با همکاری اورژانس 115 شهریار مستقر در محل حادثه به بیمارستان انتقال و از مرگ نجات یافتند.

