

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه نود و شش طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهرداری مبنی بر ایجاد حفره در زیر یکباب ساختمان قدیمی واقع در شهریار، عباس آباد، خیابان وحدتکوچه بهاران ستادفرماندهی سازمان بلافاصله عوامل حوزه عملیات و پیشگیری این سازمان را به محل اعزام و در گزارش ارائه شده به ایجاد حفره ای عمیق در زیر سازه قدیمی ملک مذکور اشاره نمودند و با توجه به وخامت اوضاع و احتمال ریزش ساختمان ضمن تهیه و تنظیم اخطار تخلیه به مالک توصیه های ایمنی مبنی بر ایمن سازی محل به نامبردگان ارائه گردید.

