

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:56 روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش کف پارکینگ یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار، کوچه شهید زمانپور گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف پارکینگ یک مجتمع مسکونی نشست کرده و منجر به ریزش دهانه چاه، ایجاد حفره عمیق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوارخطر و اخطار توصیه های لازم به ساکنین مجتمع مبنی بر هماهنگی سریع با مهندس ناظر در این زمینه صورت پذیرفت.

