

## پورقال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:08 روز جمعه بیست و سوم شهریور ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو پژو پارس با تیر برق واقع در شهریار، کمربندی محمدآباد، روبروی تالار ایران گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بالا فاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را به صدا درآورد و امداد گران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بد و ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو پارس به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمائی به تیر چراغ برق برخورد نموده که منجر به محبوس و مصدوم شدن دو نفر از سو شین خودرو فوق گردیده بود که ضمن این سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری افراد مصدوم باهمکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و خودرو مذکور جهت انتقال به پارکینگ تحويل پلیس راهور مستقر در محل حادثه گردید.



برخورد یکدستگاه خودرو پژو پارس با تیر برق در شهریار دو مصدوم بر جای گذاشت.

---

