

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو تاکسی سمند که دچار نشت گاز LPG شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را ساعت 08:55 روز سه شنبه نهم بهمن ماه نودوهفت به محل مورد اشاره واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان پانزدهم غربی اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو سمند که دچار نشتی گاز LPG شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو و ساکنین مجتمع مذکور وجود داشت آتش نشانان در اولین مرحله از ادامه نشت گاز و بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل محل به مالک خودرو مذکور تاکید گردید در اولین فرصت نسبت به رفع سیستم گازرسانی خودرو مذکور اقدام نماید.

