

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:42 روز یکشنبه بیست و هشتم بهمن ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن دو سرنشین پراید در بین طبقات جک خودرو بر واقع در شهریار، خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)، کوچه شهید پرویزیان گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 401 شهریار را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی و اطلاع از موقعیت دقیق جک خودرو بر در داخل ساختمان سریعاً عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم و ایمن سازی محیط با قطع برق، جک خودرو که بین یکی از طبقات متوقف و دو نفر از سرنشین یکدستگاه خودرو پراید در داخل آن محبوس شده بود را با رعایت نکات ایمنی و بدون هیچگونه آسیبی از داخل طبقات خارج نمودند.



