

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:23 روز دوشنبه پنجم فروردین ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار آبرفتگی چاهک آسانسور واقع در شهریار، خیابان طالقانی، کوچه ملک محمدی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید چاهک آسانسور به علت بارش شدید باران دچار آبرفتگی شده که با تلاش آتش نشانان با یکدستگاه پمپ کف کش آب از محل مذکور تخلیه گردید.

