

به گزارش پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار روز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه نودوهشت ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار با دریافت احتمال خبر سقوط تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را ساعت 11:30 به آدرس شهریار، بلوار رسول اکرم (ص)، روبروی پایانه اعزام نمود. بنابراین گزارش با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد به علت عدم مهار تابلو تبلیغاتی که به صورت نیمه معلق درآمده و احتمال سقوط بر روی افراد و خودروهای اطراف آن وجود داشت. آتش نشانان بلافاصله با ایمن سازی محل حادثه و بستن نوارهای هشدار آتش نشانی از هر گونه حوادث بعدی جلوگیری کرده و با بکارگیری تجهیزات ویژه از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری نمودند.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار