

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:16 روز شنبه بیست و چهارم خرداد ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کولر یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، امیریه، خیابان آزادگانکوچه 12 فروردین گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 201 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه کولر آبی در منزل فوق طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن قطع جریان برق حریق بطور اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

