

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز یکشنبه سوم دیماه هزارو چهارصدو دو طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق دو دستگاه خودرو سواری در دو منطقه شهریار گزارش و ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سواری به شرح ذیل به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان صمن اطفاء حریق از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آوردند.

1- ساعت 04:42 حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار، تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی به طرف شهرک رفاه

2- ساعت 07:17 حریق یکدستگاه خودرو پیکان پژو 405 از قسمت موتور واقع در شهریار، تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی بعد از ورودی هشتم فاز یک اندیشه

لازم بذکر است علت حریق دو دستگاه خودرو مذکور توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



