

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:49 صبح روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه هزار و چهارصد و سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار، شهرک صدفنبش خیابان دکتر معین گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو سمند از قسمت موتور به علتی نامعلوم و به شرح تصویر طعمه حریق شده بود که توسط مالک اطفاء و آتش نشانان صرفاً نسبت به تهیه گزارش اقدام و توصیه های لازم به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

