

## پورقال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه چهاردهم اردیبهشت ماه نود و دو ساعت 21:05 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، رز کان خیابان شقایق چهارم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلا فاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 501 رز کان را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و یکباب منزل مسکونی که به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود اطفاء نمودند.

علت این حریق توسط کارشناسان علت یابی سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



