

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه چهاردهم اردیبهشت ماه نود و دو ساعت 21:05 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، رزکان، خیابان شقایق چهارم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 501 رزکان را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و یکباب منزل مسکونی که به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود اطفاء نمودند.

علت این حریق توسط کارشناسان علت یابی سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



